

035 扉開閉不具合のまとめ

2015年4月

各教室の扉開閉の際に重い、きしむ、施錠が出来ないなどの不具合が生じることがある
その原因の殆どは、戸車（滑車）に起因するものが多い。



閉じたときに垂直方向で、隙間があるとキーロックが出来ないとか開閉時に異音が出て重い開閉になる場合が殆どである。

対策としては

扉を外して戸車の平行度が出るように戸車高さ調整を行う。

戸車に異物（特にゴミ、糸くずなど）がないか確認し場合により取り除く

戸車に潤滑油を注油する

戸車が破損していないか確認し、場合により交換する

キーロックの受け側と挿入側の位置合わせを再調整する

以上の項目をチェックして対応することで改善される場合が殆どである。