

壁補修

本校は歴史があるぶん校舎壁の経年劣化が酷く、特に階段部の壁が亀裂、塗装剥がれなどがあるので、今回補修、塗装処理を行った。



C棟2F
階段部



B棟2F階段部（塗装後）



B棟2F階段部（塗装前）



いずれも塗装前の状態



支援児童用の吊り下げを
追加で製作

