


## 007ーバネはかり修理のまとめ

2018年11月

理科実験用で使用するバネはかりの表示が不具合となり正確な計量が出来ないので修理したので記録する。

症状としては基準のゼロ位置に指針が表示されない、また計量しても正確な計量とならない。



○印のピニオンギアの摩耗が原因でギアの歯車飛びが生じて正確な計量とならない。  
ピニオンギアのかみ合い位置をずらして正常な計量となるように調整した。