

## 006-黒板消しクリーナのまとめ

2018年10月

各棟各学年に最低一台が設置されている黒板消しクリーナは通常清掃のなかで児童がクリーナ袋の水洗いなどの定期的な処理を行っているが、本体内部の清掃は分解して行う必要があり、技能員が定期的に行っているのを記録する



通常清掃のクリーナ袋本体

袋内部に粉が！！



本体裏側にもチョーク粉が！！

本体を分解すると内部のモータ回りにも粉が付着してモータの動作不良の原因に

いずれも、エアコンプレッシャーにて粉をブローしてその後清掃する  
モータ裏側のフィルタの水洗いも必要  
モータブラシの残量の確認も必要

