

さすまた  
刺叉のまとめ

2014年4月

各教室のブロック毎に刺叉が安全上設置されているが、取付状態が不備な箇所などがある時には修理保全する。




刺叉1  
正常な取付状態



※ 下記のような不良がある場合には、  
※ L型ネジ金具（長さ 80mm）を用いて補修する事



刺叉3  
取付部分が欠落している状態



刺叉2  
取付がガタついている状態