

003－照明スイッチカバーのまとめ

2018年10月


冬季にプールの水栓（水場、シャワーなど）の配管が凍結し破裂の恐れがあるので事前に配管内の水を抜いておく必要がある。その手順を記録する。



体育館壇上左袖部に体育館内の一括照明スイッチがある。

普段使用しない箇所のスイッチも動作させているケースが多く、特に壇上照明（発熱ランプ、蛍光灯）の寿命が短くなって頻繁に玉切れがある

その対策で、必要な以外の点灯を防止するためにカバーを設けるように改良したので記録する。



アクリル樹脂にてカバーを製作して現状のスイッチ本体部に貼り付け取付