


# 024-水場（水道）足元周辺の木柵修理のまとめ

2019年3月



この一例はB棟1F

ギャラリー前の水場



外れた木柵  
清掃して接着剤にて木柵を  
固定して修理

