


020-体育館水場のまとめ

2019年3月

体育館の正門寄りの出入り口に配置されている水場のコンクリートが劣化して塗装もはげてきているので塗装をし整備したので記録する。(アイボリー塗装)




作業前



作業後



作業前



作業後

