

003ープール男子更衣室窓破損

2018年12月

プール男子更衣室の窓ガラスが破損していたので修理したので記録



外金網にもかかわらず外側からの衝撃でガラスが破損

破損し散らばった
ガラス破片



窓枠が破損するほどの
衝撃で外力が加わった
ものと判る

規定のサイズに曇りガラスを
切断して木枠にはめ込みして
元通りに修復完了

