

トイレ扉修理

トイレ内の個別トイレ扉が破損したので修理した



扉回転軸部の破損で

回転軸部の裏側を鏡で

確認する



アルミカバーの取り外し



回転軸部材の取付↑

